



# Protokoll OVK

Referens nr &amp; system nr:

111025

1


**B**

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(0-4)
	Kv. Bohuslänningen 1		S	3

## Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	Självdraagsventilation						Lägenheter, lokaler
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkingar	Utfall
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	3.7	Direktkopplade spisfläktar i LGH 1202 port 16 och 1101 port 24**	0
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	<b>Föreningar</b>	3.9	Fel ventiltyp i LGH 1102 Port 16 och 1102 port 18	1
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal	3.10	Uteluftsventil i sovrum LGH 1102 fungerar dåligt	1
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	<b>Funktioner</b>			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden		** Godkända av styrelse och sotare	
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler	<b>Möjliga energibesparande åtgärder i systemet</b>		
	3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	4	<b>Klimat</b>			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur	0. Inga energibesparande åtgärder		
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör	0. Inga energibesparande åtgärder		
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag	0. Inga energibesparande åtgärder		
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud	0. Inga energibesparande åtgärder		
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter	0. Inga energibesparande åtgärder		
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt	0. Inga energibesparande åtgärder		
		<b>Uppdragstyp</b>	<b>Bilagor</b>	<b>Antal</b>	<b>Besiktningdatum</b>
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> Anmärkningsbilaga		2012-01-20 <b>Signatur</b> 
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> Åtgärdsförslag		
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflödesprotokoll	1	
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> Aggregatprotokoll	1	
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> L-System		



## LUFTFLÖDESPROTOKOLL

<b>Datum :</b> 2012-01-17			
<b>Anläggning</b>		Drachmansgatan 14-24	
<b>Injusterare :</b>		Krister Johansson	
Luftflödesmätningarna har utförts enligt Nordiska normerna för luftmängdsmätning T32			
<b>System :</b>		Självdrag	
MÄTSTÄLLE	Godtagbart självdrag i samtliga ventiler	Anmärkning	Uteluftsventiler
<b>Port 18</b>			
1201	Ja testat med rök		2
1202	Ja testat med rök		2
1102	Ja testat med rök	Fel ventil kök/ skall vara tallriksventil ej frånluftsventil	3
1101	Ja testat med rök		2
1002	Ja testat med rök		2
1001	Ja testat med rök		2
<b>Port 20</b>			
1201	Ja testat med rök		2
1202	Ja testat med rök		3
1102	Ja testat med rök	spaltventil sovrum trasig	3
1101	Ja testat med rök		2
1002	Ja testat med rök		2
1001	Ej åtkomlig		2
1002	Ej åtkomlig		2

## LUFTFLÖDESPROTOKOLL

<b>Datum :</b> 2012-01-17			
<b>Anläggning</b>		Drachmansgatan 14-24	
<b>Injusterare :</b>		Krister Johansson	
Luftflödesmätningarna har utförts enligt Nordiska normerna för luftmängdsmätning T32			
<b>System :</b>		Självdrag	
MÄTSTÄLLE	Godtagbart självdrag i samtliga ventiler	Anmärkning	Uteluftsventiler
<b>Port 14</b>			
1201	Ja testat med rök		2
1202	Ja testat med rök		2
1102	Ja testat med rök		3
1101	Ja testat med rök		2
1002	nej	köksventil inbyggd	2
1001	Ja testat med rök		2
901	Ja testat med rök		2
<b>Port 16</b>			
1201	Ja testat med rök		2
1202	Ja testat med rök	Direktkopplad spisfläkt	2
1102	Ja testat med rök	Fel ventil kök/ skall vara tallriksventil ej frånluftsventil	3
1101	Ja testat med rök		2
1001	Ej åtkomlig		2
1002	Ej åtkomlig		2

# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		
Kv. Bohuslänningen 1		
Internt byggnadsnamn		
Drachmannsgatan 14-24		
Systemnr		
Självdrag lägenheter		
Besiktningsman		Besiktningsdatum
Krister Johansson		2012-01-18
Företag	Behörighet	Referensnr.
Svenska ventilationsgruppen AB	Riks K	120104

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



# LUFTFLÖDESPROTOKOLL

<b>Datum :</b> 2012-01-17			
<b>Anläggning</b>		Drachmansgatan 14-24	
<b>Injusterare :</b>		Krister Johansson	
Lufflödesmätningarna har utförts enligt Nordiska normerna för luftmängdsmätning T32			
<b>System :</b>		Självdrag	
MÄTSTÄLLE	Godtagbart självdrag i samtliga ventiler	Anmärkning	Uteluftsventiler
<b>Port 22</b>			
1201	Ja testat med rök		2
1202	Ja testat med rök		3
1102	Ja testat med rök		3
1101	Ja testat med rök		2
1002	Ja testat med rök		2
1001	Ja testat med rök		2
<b>Port 24</b>			
1201	Ja testat med rök		2
1202	Ej åtkomlig		
1102	Ja testat med rök		3
1101	Ja testat med rök	direktkopplad spisfläkt	2
1002	Ja testat med rök		2
1001	Ja testat med rök		2